DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 910613/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 12/11/2021

NOM: RASOAHERIMALALA JULIE SAHOLY

ADRESSE : LA CITE BELLE VUE 3/3706 ISAHA TELEPHONE :

PROFESSION:-

NUM IMM : 5271FE MARQUE :TOYOTA COMMUNE : FIANARANSTOA

GENRE: VP TYPE: BA31V1 CARROSSERIE: CI 4P

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :8 N°SERIE DU TYPE:002399

PLACE ASSISE : 5 PLACE DEBOUT : N°MOTEUR :-

PTC :2190 PAV :1640 CU :550

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2006

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: - DELIVREE LE: 26/09/2019

NR LICENCE: DELIVREE LE: 26/09/2019

PATENTE: - ANI: --- APTITUDE: APTE Visite du 12/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC RAVAKA RABOTOVAO Le Chef de Centre

Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo Claudy

Validité de circulation jusqu'au12/11/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:910613/ANT/004/SUR_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO

De: RASOAHERIMALALA JULIE SAHOLY DATE 12/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 5271FE

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 2190 Ar 18 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**