

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** AKAMASOA ANDRALANITRA  
**ADRESSE :** BP 7010 ANTANANARIVO 0336940458, Tél.  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :** **3388TAL**

**USAGE EFFECTIF:** TMTPEERS

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2740

**DROIT :** Ar 6 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 12 000

**TVA :** Ar 2 400

**NET A PAYER :** **Ar 14 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ANTANANARIVO-ALASORA**

**RECU N° : 868614/ANT/004/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 04/10/2021

**NET A PAYER : Ar 14 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- BACHE DECHIREE
- PARE BRISE A REMPLACER

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well  
Opérateur : FRANCINE Emilienne Astina

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1 MOIS 04/11/2021**