

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RANDRIAMAMONJY HOBISOA PATRICIA**

**ADRESSE : 078 BIS AMBOHIBAO, Tél. ---**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 1738TBB**

**USAGE EFFECTIF: TV**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1930

**DROIT :** Ar 7 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 11 000

**TVA :** Ar 2 200

**NET A PAYER : Ar 13 200**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
BETONGOLO - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 875802/ANT/002/SUR\_SITE/2021**

**Date : 11/10/2021**

**NET A PAYER : Ar 13 200**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- PNEU AV G LISSE
- PNEU AV D LISSE
- PNEU ARR G LISSE
- CACHE POUSSIÈRE TRANSMISSION G/D A REMPLACER

Nom du vérificateur : Mr RAZAFINDRAJAO Serge  
Alain

Opérateur : RAZAFINDRAINIBE Marie Gorettie

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1 MOIS 11/11/2021**