## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO

-----



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

**N° CONTROLE**: 861599/ANT/004/SUR\_SITE/2021 **DATE**: 27/09/2021

**NOM**: RAZAFINTSOA SERAPHINE

ADRESSE : AMBOHIMANGAKELY TELEPHONE : -

PROFESSION:-

NUM IMM : 4668TAFMARQUE :SUZUKICOMMUNE : ANTANANARIVOGENRE : CTTETYPE : OSJ70VCARROSSERIE :FOURGONSOURCE D'ENERGIE :ESSENCEPUISSANCE :7N°SERIE DU TYPE:040.1847

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 129800

PTC :1350 PAV :905 CU :445

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2004

USAGE EFFECTIF: TMTPERS NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:

NR LICENCE: DELIVREE LE: 27/09/2021

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 27/09/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMANANTENA Gérald Le Chef de Centre

Opérateur : SAMATASY Junot Lauréa

Validité de circulation jusqu'au27/03/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO

-----



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N° :861599/ANT/004/SUR\_SITE/2021

**De**: RAZAFINTSOA SERAPHINE DATE 27/09/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 4668 TAF

**USAGE EFFECTTF**:TMTPERS

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 1350 DROIT Ar 6 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0  $\mathbf{PV}$ Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 10 000 TVA Ar 2 000

TIMBRE Ar 0 NET A PAYER : Ar 12 000