## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: MERCHER NADIA MARIE - LINE
ADRESSE: LOT VF 158 BIS ANKAZOTOKANA, Tél. 0343960451
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 3642TAS

**USAGE EFFECTIF: VP** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 2550

**DROIT:** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 24 000

 TVA:
 Ar 4 800

NET A PAYER: Ar 28 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTANANARIVO-BETONGOLO

-----

RECU N°: 871635/ANT/002/SUR\_SITE/2021

**Date**: 06/10/2021

NET A PAYER: Ar 28 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- RTAAPRESENTER (TSVT)

Nom du vérificateur :Mr RAZAFINDRAJAO Serge

Alain

Opérateur: RANARIVELO FANJATIANA Jean Hugues

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 01 MOIS - 06/11/2021