

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RABEMANANTSOA LALA MIARIVOLA**  
**ADRESSE : LOT VJ 10 AMBOHIMIANDRA 0340895114, Tél.**  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 6677TAN**

**USAGE EFFECTIF: VP**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1335

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 24 000

**TVA :** Ar 4 800

**NET A PAYER : Ar 28 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ALASORA - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 924024/ANT/004/SUR\_SITE/2021**

**Date : 26/11/2021**

**NET A PAYER : Ar 28 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**  
**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- VITRES FUMÉES INTERDITES (PELLICULE)
- FEUX DE STOP G/D NULS

Nom du vérificateur : GPCE RAFALIMANANA Jocelyn  
Opérateur : NARIZO Estera Tatiana

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 05 JOURS 01/12/2021**