## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** ANDRIANARISOA JEAN SALOMON **ADRESSE** : LOT C I 69 BIS TN AMBOATAVO NAMONTANA, **Tél**. 0340862948

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 5273TAM

**USAGE EFFECTIF:** TMTPERS

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 1762

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 12 000

 TVA:
 Ar 2 400

NET A PAYER: Ar 14 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE IVATO - ANTANANARIVO

-----

RECU N°: 907854/ANT/010/SUR\_SITE/2021

**Date**: 10/11/2021

NET A PAYER: Ar 14 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PEDALE DE FREIN TROP BASSE
- GOUJON DES ROUES A COMPLETER
- PNEU AV D LISSE
- FEU DE POLICE NUL

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMIHAJA H.Rémi Opérateur : MAHOLINIRINA Heriniaina Livasoa APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2MOIS