

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RAVOLOLONIRINA MARIE CLAUDIA  
**ADRESSE :** LOT MS 20 BIS MASINANDRIANA, **Tél.** 0341982747  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :** **2219TBF**

**USAGE EFFECTIF:** VP

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1265

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 22 000

**TVA :** Ar 4 400

**NET A PAYER :** **Ar 26 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
BETONGOLO - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 923771/ANT/002/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 26/11/2021

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- MAUVAISE FIXATION DE BATTERIE
- PNEU AV G LISSE
- PNEU AV D LISSE
- CACHE POUSSIÈRE TRANSMISSION G/D A REMPLACER

**Nom du vérificateur :** Mr RAZAFINDRAJAO Serge  
Alain  
**Opérateur :** LEDA Fenosoa Yolande

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1 MOIS-26/12/2021**