## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\label{eq:De:Andriazafimahazo} \textbf{Lahinirina} \ Fridolin \ Gervais \\ \textbf{Adresse}: \ Preso43/3606-03 \ IVORY \ SUD, \ \textbf{T\'el}. \ 0342342876 \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \ \textbf{9941FD}$ 

**USAGE EFFECTIF: VP** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 1550

**DROIT:** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 22 000

 TVA:
 Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BESOROHITRA - FIANARANTSOA

-----

**RECU N°: 929201/FNR/007/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 02/12/2021

NET A PAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- MAUVAISE FIXATION DE BATTERIE

- FEU DE POLICE NUL

Nom du vérificateur : ANDRIAMASIARISOLO JEAN

ARNAUD

Opérateur: RAFAMANTANANTSOAARIVELO Hasina

Hanitriniaina

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 05 JOURS