DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAKOTONDRAFARA BRUNO

 $\begin{tabular}{ll} \textbf{ADRESSE}: LOT ANKIJANIMAVO AMBATOSI TEL 034 86 009 66, \textbf{T\'el}. \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \textbf{6570MD} \\ \end{tabular}$

USAGE EFFECTIF: TM16

PLACE DEBOUT:

PTC: 19000

DROIT: Ar 39 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 43 000

 TVA:
 Ar 8 600

NET A PAYER: Ar 51 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE AMBOROVY - MAHAJANGA

RECU N°: 914710/MGA/020/SUR_SITE/2021

Date: 17/11/2021

NET A PAYER: Ar 51 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- BALAI ESSUIE GLACE A COMPLETER
- FEUX DE GABARIT G/D NULS
- FUITE D'HUILE SUR BOITE VITESSE

Nom du vérificateur :RAKOTOMANANA A. Joachin Opérateur : RAKOTONDRAZAKA Ando Edmond

Victorien

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS