DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{De:} & RATSIMBAZAFY JEAN MARIE \\ & \textbf{ADRESSE:} & LOT IHATRAKA VATOFOTSY, \textbf{T\'el}. \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule:} & \textbf{0471FE} \\ \end{tabular}$

1----

USAGE EFFECTIF: TBR

PLACE DEBOUT:

PTC: 3490

DROIT: Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 13 000

 TVA:
 Ar 2 600

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BESOROHITRA - FIANARANTSOA

RECU N°: 916735/FNR/007/SUR_SITE/2021

Date: 18/11/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

DEMARREUR A VERIFIER

Nom du vérificateur : ANDRIAMASIARISOLO JEAN

ARNAUD

Opérateur : FANAJASOA Sambany Nestoria

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 5 JOURS