



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 838139/ANT/010/A_DOMICILE/2021

DATE : 03/09/2021

NOM : BUREAU INDEPENDANT ANTI-CORRUPTION

ADRESSE : BP 399 VILLA PISCINE AMBOHIBAO

TELEPHONE :

PROFESSION :-

NUM IMM : 9910TBD

MARQUE :MITSUBISHI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : LNV96W8J

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :11

N°SERIE DU TYPE:...002335

PLACE ASSISE : 9

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :HJ7371

PTC :2740

PAV :2100

CU :640

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION : 2008

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE : -

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 18/03/2020

PATENTE : -

ANI : -

APTITUDE : APTE Visite du 03/09/2021

Nom du vérificateur :Mr RAVELOKAMISY A.Jules

Le Chef de Centre

Opérateur :RASENDRALAHY Lantonirina Eric

Validité de circulation jusqu'au03/09/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé9910TBD

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 9

PLACE DEBOUT :

PTC

2740

DROIT

Ar 0

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 0

CARTE

Ar 0

THT

Ar 0

TVA

Ar 0

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 0