

DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE



De: LA MATRICE DISTRIBUTION

ADRESSE : II L 81 C BIS ANDRANOMAHERY ANKORONDRANO, Tél.
0331271047

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **7096TAS**

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 1540

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 22 000

TVA : Ar 4 400

NET A PAYER : **Ar 26 400**

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
BETONGOLO - ANTANANARIVO

RECU N° : 925511/ANT/002/SUR_SITE/2021

Date : 29/11/2021

NET A PAYER : **Ar 26 400**

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- PARTIE FROTEE A DRESSER
- FEUX DE STOP G/D NULS

Nom du vérificateur :GPHC RAZAFINDRARIVO
Chrésus
Opérateur : ANDRIATAHINY HANITRA HARINAIVO

APTITUDE :**INAPTE**

Délai de réparation accordée : **02 MOIS 30/01/2022**