

DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE



De: RABENJAMINO ANDRIANATODISOA HARILIVA
MAMINIAINA ZOE BERTHIN
ADRESSE : LOT II E 81 FPE TSARAHONENANA, Tél. 0340780039
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **6322TAA**

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 1440

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 22 000

TVA : Ar 4 400

NET A PAYER : **Ar 26 400**

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ANTANANARIVO-BETONGOLO

RECU N° : **864732/ANT/002/SUR_SITE/2021**

Date : 30/09/2021

NET A PAYER : **Ar 26 400**

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- FREIN A MAIN INOPERANT
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER

Nom du vérificateur : Mr RABEARISOA Jerry Christian
Opérateur : RANARIVELO FANJATIANA Jean Hugues

APTITUDE : **INAPTE**

Délai de réparation accordée : **15 JOURS - 14/10/2021**