

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: FOIBEN-TAOSARITAN'I MADAGASIKARA**  
**ADRESSE : AMBANIDIA 0341122312, Tél.**  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 6181TAD**

**USAGE EFFECTIF: VP**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1775

**DROIT :** Ar 0

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 0

**THT:** Ar 0

**TVA :** Ar 0

**NET A PAYER : Ar 0**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ALASORA - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 917549/ANT/004/SUR\_SITE/2021**

**Date : 19/11/2021**

**NET A PAYER : Ar 0**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**  
**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- CACHE POUSSIERE CREMAILLERE A REMPLACER
- FREIN ARG NUL
- FREIN ARD NUL
- FUITE D'HUILE SUR MOTEUR
- CODE G/D NULS

Nom du vérificateur : GPCE RAFALIMANANA Jocelyn  
Opérateur : FRANCINE Emilienne Astina

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 05 JOURS 24/11/2021**