



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 919348/ANT/010/SUR_SITE/2021

DATE : 22/11/2021

NOM : RANARISON RIVOLALA DIMILAHY

ADRESSE : LOT ANTRANOROA

TELEPHONE : 0337621663

PROFESSION :MECANICIEN

NUM IMM : 1012TL

MARQUE :MERCEDES BENZ

COMMUNE : SOAVINANDRIANA

GENRE : CAM

TYPE : 911

CARROSSERIE :BENNE

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :15

N°SERIE DU TYPE:34002510606047

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :8990

PAV :4130

CU :4860

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 1980

USAGE EFFECTIF : TM7

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 04/11/2019

PATENTE : 2019

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 22/11/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMIHAJA H.Rémi

Le Chef de Centre

Opérateur :RASENDRALAHY Lantonirina Eric

Validité de circulation jusqu'au22/05/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé1012TL

USAGE EFFECTIF :TM7

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

PTC

8990

DROIT

Ar 15 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 17 000

TVA

Ar 3 400

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 20 400