



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 862642/ANT/010/SUR_SITE/2021

DATE : 28/09/2021

NOM : RABEMANANTSOA BAKOHARISOA VOAANGY

ADRESSE : LOGT 587 67HA CENTRE

TELEPHONE : 0349551056

PROFESSION :--

NUM IMM : 1258TBH

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : J2813A

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE

PUISSANCE :11

N°SERIE DU TYPE:KMHJ2813AGU040054

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :G4NAFU044853

PTC :2250

PAV :1650

CU :600

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION : 2017

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 28/09/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 28/09/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMIHAJA H.Rémi

Le Chef de Centre

Opérateur :RASENDRALAHY Lantonirina Eric

Validité de circulation jusqu'au28/09/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé1258TBH

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

2250

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 22 000

TVA

Ar 4 400

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 26 400