DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA-ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 864692/ANT/004/SUR_SITE/2021 DATE: 30/09/2021

NOM: RAHARIMALALA DOMINIQUE

ADRESSE: VF 135 VOLOTARA FIRAISANA TELEPHONE: -

PROFESSION:-

NUM IMM : 2853TAN MARQUE : TOYOTA COMMUNE : ANDOHARANOFOTSY

GENRE : TCP TYPE : LH113 CARROSSERIE :CAR

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :11 N°SERIE DU TYPE:00....66412...

PLACE ASSISE: 15 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 3L3534464

PTC :2800 PAV :1615 CU :1185

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 1993

USAGE EFFECTIF: TPP ≤ 25 places **NR CARTE VIOLETTE**: **DELIVREE LE**:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 30/09/2021

PATENTE: ANI: 2019 APTITUDE: APTE Visite du 30/09/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMANANTENA Gérald Le Chef de Centre

Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo Claudy

Validité de circulation jusqu'au30/03/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319 **RECU N°: 864692/ANT/004/SUR_SITE/2021**

De: RAHARIMALALA DOMINIQUE DATE 30/09/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 2853 TAN

USAGE EFFECTTF :TPP ≤ 25 places

PLACE ASSISE: 15 PLACE DEBOUT: PTC 2800 DROIT Ar 15 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 0 THT Ar 17 000 TVA Ar 3 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 20 400**