



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 910657/ANT/010/SUR_SITE/2021

DATE : 12/11/2021

NOM : ANDRIAMAHEFANIRINA HARIJAONA SIMON VICTOR

ADRESSE : LOT IVA 26 ANKENIHENY MIRAY HINA

TELEPHONE : 0341737530

PROFESSION :CHAUFFEUR

NUM IMM : 4280TAN

MARQUE :ISUZU

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : CAM

TYPE : NPR59

CARROSSERIE :PRB

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :13

N°SERIE DU TYPE:7100054

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :837948

PTC :6300

PAV :2800

CU :3500

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 1989

USAGE EFFECTIF : TM6

NR CARTE VIOLETTE : -

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 12/11/2021

PATENTE : 0160900/2020

ANI : -

APTITUDE : APTE Visite du 12/11/2021

Nom du vérificateur :Mr RAMAROSATA Rija Marc

Le Chef de Centre

Opérateur :MIZIZO Joseph Tsimine

Validité de circulation jusqu'au12/05/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé4280TAN

USAGE EFFECTIF :TM6

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

PTC

6300

DROIT

Ar 10 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 12 000

TVA

Ar 2 400

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 14 400