DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\label{eq:De:RANDRIANASOLO LOVASOA DANIEL} $$ADRESSE: ANKOFAFALAHY / 0342343783, T\'el. $$Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 5745FE$

USAGE EFFECTIF: TV

PLACE DEBOUT:

PTC: 1320

DROIT: Ar 7 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 11 000

 TVA:
 Ar 2 200

NET A PAYER: Ar 13 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE FIANARANTSOA-BESOROHITRA

RECU N°: 869236/FNR/007/SUR_SITE/2021

Date: 05/10/2021

NET A PAYER: Ar 13 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PLAQUES POLICE AV/ARR A FIXER
- MECANISME LEVE VITRE A REPARER
- MAUVAISE FIXATION DE BATTERIE
- PNEU AV D LISSE

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMIHAMINA J B

ROLAND

Opérateur : FANAJASOA Sambany Nestoria

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 5 JOURS