



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 924745/ANT/010/SUR\_SITE/2021

DATE : 26/11/2021

NOM : RAMALAJAONA BERTIN HERY

ADRESSE : LOT I B F 9 C ANTSAHAVOLA

TELEPHONE : 0344004984

PROFESSION :CADRE D'ASSURANCE

NUM IMM : 9456TAE

MARQUE :VOLKSWAGEN

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : 353KR2E

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :8

N°SERIE DU TYPE:077918

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :595252

PTC :1730

PAV :1200

CU :530

ANNEE DE 1<sup>re</sup> MISE EN CIRCULATION : 1989

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 26/11/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 26/11/2021

Nom du vérificateur :Mr RAVELOKAMISY A.Jules

Le Chef de Centre

Opérateur :MAHOLINIRINA Heriniaina Livaso

Validité de circulation jusqu'au26/11/2022



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé9456TAE**

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

1730

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 24 000**