

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RAJERISON NATHALIE**

**ADRESSE : 21 C.4 P.21/11 MORARANO, Tél. 0341317505**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 4539AH**

**USAGE EFFECTIF: TMT**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 670

**DROIT :** Ar 7 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 13 000

**TVA :** Ar 2 600

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
TANAMBOROZANO - TOAMASINA**

**RECU N° : 913490/TNA/005/SUR\_SITE/2021**

**Date : 16/11/2021**

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- COUSSINS SIEGES A REPARER
- PNEU AV G LISSE
- PNEU ARR G LISSE
- CABOCHON AV G A REMPLACER
- FEUX DE STOP G/D NULS
- FEUX ROUGE G/D NULS

Nom du vérificateur :GPHC RATSIMBAZAFY Vené  
Victorien  
Opérateur : JOLIARISON Nirina Eva

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 01MOIS**