

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RANDRIARIMALALA JEROME**  
**ADRESSE : LOT 172 ANTANANDRANO, Tél. 0342042633**  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 2902TAE**

**USAGE EFFECTIF: TV**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1220

**DROIT :** Ar 7 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 6 000

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 17 000

**TVA :** Ar 3 400

**NET A PAYER : Ar 20 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
BETONGOLO - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 911290/ANT/002/SUR\_SITE/2021**

**Date : 15/11/2021**

**NET A PAYER : Ar 20 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**  
**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- DEBUT FUMEE MOTEUR

Nom du vérificateur :GPHC RAZAFINDRARIVO  
Chrésus  
Opérateur : RANDRIAMANAMPISOA VANESSA  
ROLANDE

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : VR 02 MOIS 15/01/2022**