DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\label{eq:De:RAMBELOMANANASUZANNERAOVELO} \begin{tabular}{ll} \textbf{ADRESSE}: LOT N°35 CITE C AMBOVOALANANA, Tél. 0324003415 \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule}: \textbf{6997MB} \end{tabular}$

USAGE EFFECTIF: TM7

PLACE DEBOUT:

PTC: 7500

DROIT: Ar 15 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 19 000

 TVA:
 Ar 3 800

NET A PAYER: Ar 22 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE AMBOROVY - MAHAJANGA

RECU N°: 926744/MGA/020/SUR_SITE/2021

Date: 30/11/2021

NET A PAYER: Ar 22 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- BANDE RETROREFLECHISSANTE NON CONFORME
- FUMEE EXCESSIVE

Nom du vérificateur :RAKOTOMANANA A. Joachin Opérateur : RAJAONARIVELO NAIVONANTENAINA

MILY

APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS