## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: ANDRIANIRINA DENIS PHILIBERT ADRESSE : AB 378/I AMBOHIMAMORY, Tél. 0332127862 Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 4227TAF

**USAGE EFFECTIF: CSUB** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 2720

**DROIT:** Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 15 000

 TVA:
 Ar 3 000

NET A PAYER: Ar 18 000

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BETONGOLO - ANTANANARIVO

-----

RECU N°: 918397/ANT/002/SUR\_SITE/2021

**Date**: 22/11/2021

NET A PAYER: Ar 18 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ESSUIE GLACE NULLE
- REVETEMENT PORTIERE A POSER
- DOSSIER SIEGE A REPARER

Nom du vérificateur :GPHC RANDRANTONIRINA José

B.A

Opérateur : RASESILISOA Yeldine

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : DR 02 MOIS 22/01/2022