DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 915995/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 18/11/2021

NOM: RAMAROKOTO ARO M. N.

ADRESSE: ANJANAHARY ANTANANARIVO TELEPHONE:

PROFESSION:-

NUM IMM: 4163TBN MARQUE: HYUNDAI COMMUNE: ANTANANARIVO

GENRE: VP TYPE: KP17CP CARROSSERIE: BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :10 N°SERIE DU TYPE:YU417899

PLACE ASSISE: 7 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: ILLISIBLE

PTC :2250 PAV :1560 CU :690

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2000

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 11/03/2021

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 18/11/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMANANTENA Gérald Le Chef de Centre

Opérateur : CHAN KANG LOI Corine

Validité de circulation jusqu'au 18/11/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N° :915995/ANT/004/SUR_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO

De: RAMAROKOTO ARO M. N. DATE 18/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 4163 TBN

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 7 PLACE DEBOUT: PTC 2250 DROIT Ar 18 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**