## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: ECAR VOZAMA

 $\begin{array}{l} \textbf{ADRESSE}: LOT\ BP\ 1267\ MAHAMANINA,\ T\acute{e}l.\ 0344506897 \\ \textbf{Pour\ visite\ technique\ avec\ ou\ sans\ carnet\ du\ v\acute{e}hicule\ :\ \textbf{8096FD} \end{array}$ 

**USAGE EFFECTIF: VP** 

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 2950

**DROIT:** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

CARTE: Ar 0
PV: Ar 4 000
THT: Ar 22 000
TVA: Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BESOROHITRA - FIANARANTSOA

-----

**RECU N°: 877542/FNR/007/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 12/10/2021

NET A PAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER

Nom du vérificateur : ANDRIAMASIARISOLO JEAN

ARNAUD

Opérateur: RAFAMANTANANTSOAARIVELO Hasina

Hanitriniaina

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 02 JOURS