

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RASOANIRINA MARIE JEANNE 0345340600

ADRESSE : TSARAMANDROSO, Tél.

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 5898FD

USAGE EFFECTIF: CU

PLACE DEBOUT:

PTC : 3490

DROIT : Ar 9 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 13 000

TVA : Ar 2 600

NET A PAYER : Ar 15 600

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
BESOROHITRA - FIANARANTSOA**

RECU N° : 927307/FNR/007/SUR_SITE/2021

Date : 30/11/2021

NET A PAYER : Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- FREIN ARD NUL
- DEBUT FUMEE MOTEUR
- ROUES DE SECOURS NUL
- PHARE G/D NULS
- CODE G/D NULS

Nom du vérificateur : Mr RANDRIAMIHAMINA J B
ROLAND
Opérateur : RAFAMANTANANTSOAARIVELO Hasina
Hanitriniaina

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 15 JOURS