

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RATO HARIVELO MARTIN

ADRESSE : LOT D Y 38 AT SINANANATSENA, **Tél.** 033 07 582 47

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 1783TAC

USAGE EFFECTIF: CSUB

PLACE DEBOUT:

PTC : 1970

DROIT : Ar 9 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 13 000

TVA : Ar 2 600

NET A PAYER : Ar 15 600

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ANTSIRABE - ANTANANARIVO**

RECU N° : 876849/ANT/023/SUR_SITE/2021

Date : 12/10/2021

NET A PAYER : Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- ESSUIE GLACE EN MAUVAIS FONCTIONNEMENT
- POIGNETS D'OUVERTURE PORTES EXT A POSER
- VEUILLEUSES G/D NULLES

Nom du vérificateur : GP1C RAZAFINTSALAMA Lanto
Jacques Aimé
Opérateur : RAVO Voahanginirina Pierrette

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 01 JOUR 13/10/2021