

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RAMAROLAHY PAUL**

**ADRESSE : LOT II H 26 FAA AMPASAPITO 0344580646, Tél. 0337176030**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 8345TP**

**USAGE EFFECTIF: TPP ≤ 25 places**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2310

**DROIT :** Ar 15 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 19 000

**TVA :** Ar 3 800

**NET A PAYER : Ar 22 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
BETONGOLO - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 346117/ANT/002/SUR\_SITE/2020**

**Date : 28/02/2020**

**NET A PAYER : Ar 22 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ESSUIE GLACE NULLE
- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS
- FUMEE EXCESSIVE
- GOUJON DES ROUES A COMPLETER
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS
- FEUX DE STOP G/D NULS

Nom du vérificateur :GPHC RAMANANTSOA Jean  
Freddy  
Opérateur : Mr RANDRIANONENANA T. R. Fitiavana

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1MOIS**

