## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 920764/ANT/004/SUR\_SITE/2021 **DATE**: 23/11/2021

**NOM**: LA RESIDENCE

ADRESSE: LOT II H 40 ANKERANA/0348736800 **TELEPHONE:** 

**PROFESSION:**HOTEL RESTAURANT

**NUM IMM**: 1918TBM **COMMUNE**: ANTANANARIVO **MARQUE**:HYUNDAI

GENRE: VP TYPE: WP81HP **CARROSSERIE**: BREAK

**SOURCE D'ENERGIE** :GASOIL **PUISSANCE**:10 N°SERIE DU TYPE:4U594235

PLACE ASSISE: 9 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 3904098

PTC:2615 **PAV**:1925 CU:690

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2004

**USAGE EFFECTIF: VP** NR CARTE VIOLETTE: **DELIVREE LE:-**

NR LICENCE: **DELIVREE LE**: 24/11/2020

PATENTE: APTITUDE: APTE Visite du 23/11/2021

Nom du vérificateur :GPCE RAFALIMANANA Jocelyn Le Chef de Centre

Opérateur: RASENDRASOA Josette Himelda Validité de circulation jusqu'au24/11/2022

> DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO

RECU N°:920764/ANT/004/SUR\_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

De: LA RESIDENCE DATE 23/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 1918 TBM

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 9 PLACE DEBOUT: PTC 2615 DROIT Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN Ar 0  $\mathbf{PV}$ Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400 TIMBRE Ar 0