



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 870049/ANA/029/SUR_SITE/2021

DATE : 05/10/2021

NOM : MBOTIRIZIKY YOLANDE

ADRESSE : NOSY BE

TELEPHONE :

PROFESSION :/

NUM IMM : 0882DF

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : NOSY BE

GENRE : VP

TYPE : JVVSH7

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:...F786545

PLACE ASSISE : 9

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :4967727

PTC :2395

PAV :1355

CU :1040

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION : 2012

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 23/09/2020

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 05/10/2021

Nom du vérificateur :GPCE ARINOSY Marcellin

Le Chef de Centre

Opérateur :BIFA AHIDA LINDA

Validité de circulation jusqu'au05/10/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé0882DF

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 9

PLACE DEBOUT :

PTC

2395

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 22 000

TVA

Ar 4 400

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 26 400