## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** SOCIETE YKA SA **ADRESSE** : ROUTE D'ANDRONDRA, **Tél**.

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 3311TBA

USAGE EFFECTIF: TM3 (Age >5 ans)

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 1690

DROIT: Ar 6 000 CARNET D'ENTRETIEN: Ar 6 000

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 18 000

 TVA:
 Ar 3 600

NET A PAYER: Ar 21 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----

RECU N°: 931776/ANT/004/SUR\_SITE/2021

**Date**: 06/12/2021

NET A PAYER: Ar 21 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- DEFAUT DE MUTATION

Nom du vérificateur :GPCE FARALAHY

Opérateur : RASENDRASOA Josette Himelda

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS(06/06/2022)