

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RASOAMAMPIONONA BERTHE  
**ADRESSE :** LOT 0211/0030/ B SETEUR 4 AMBOHIMANDAMINA  
MAHAJANGA, Tél.  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 9977MD**

**USAGE EFFECTIF:** TM7

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 7490

**DROIT :** Ar 15 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 19 000

**TVA :** Ar 3 800

**NET A PAYER : Ar 22 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
MAHAJANGA-AMBOROVY**

**RECU N° : 864825/MGA/020/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 30/09/2021

**NET A PAYER : Ar 22 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- BANDE RETROREFLECHISSANTE INSUFISANTE
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER

Nom du vérificateur : RAKOTOMANANA A. Joachin  
Opérateur : RASOANANTENAINA ANTOINETTE  
OLIDA

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1MOIS**