



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 874030/ANT/004/SUR_SITE/2021

DATE : 08/10/2021

NOM : DISCONORD

ADRESSE : RN7 FACE BARRAGE TANJOMBATO

TELEPHONE : 0340728105

PROFESSION :-

NUM IMM : 0730TBB

MARQUE :JMC

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : CAM

TYPE : JX1052TG2

CARROSSERIE :PLATEAU

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :11

N°SERIE DU TYPE:16955

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :C3034914

PTC :7705

PAV :2705

CU :5000

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2013

USAGE EFFECTIF : TM7

NR CARTE VIOLETTE : -

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 08/10/2021

PATENTE : -

ANI : 2021

APTITUDE : APTE Visite du 08/10/2021

Nom du vérificateur :GPHC FARALAHY

Le Chef de Centre

Opérateur :RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo Claudy

Validité de circulation jusqu'au10/04/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé0730TBB

USAGE EFFECTIF :TM7

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

PTC

7705

DROIT

Ar 15 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 19 000

TVA

Ar 3 800

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 22 800