

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RANDRIANARIMANANA RICHARD**

**ADRESSE : AMPANEVA, Tél. 0340879412**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 9820TAC**

**USAGE EFFECTIF: TV**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1315

**DROIT :** Ar 7 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 11 000

**TVA :** Ar 2 200

**NET A PAYER : Ar 13 200**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
BETONGOLO - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 913523/ANT/002/SUR\_SITE/2021**

**Date : 16/11/2021**

**NET A PAYER : Ar 13 200**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- PARE BRISE CASSEE
- PARE BRISE A REMPLACER

Nom du vérificateur :GPHC RASOANAIVO Jean Marc  
Opérateur : RANARIVELO FANJATIANA Jean Hugues

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 02 MOIS - 16/01/2022**