



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 931585/ANT/004/SUR_SITE/2021

DATE : 06/12/2021

NOM : MAMELISON MBINA NONOS

ADRESSE : CAMELIA BEACH SECT 2 MANGARIVOTRA

TELEPHONE :

PROFESSION :GENDARME

NUM IMM : 4362ME

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : MAHAJANGA

GENRE : VP

TYPE : KP17CP

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:YU390761

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :Y262282

PTC :2130

PAV :1440

CU :690

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2000

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE : -

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 18/10/2019

PATENTE : 0

ANI : -

APTITUDE : APTE Visite du 06/12/2021

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well

Le Chef de Centre

Opérateur :RASENDRASOA Josette Himelda

Validité de circulation jusqu'au06/12/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé4362ME

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

PTC

2130

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 22 000

TVA

Ar 4 400

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 26 400