## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAZAFIARISON MAHERY MANITRA GINO FRANK ADRESSE: LOT EIJ MAHITSY, Tél.

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 9452TBE

**USAGE EFFECTIF: TRR16** 

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 18950

**DROIT:** Ar 39 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar
 0

 PV:
 Ar
 4 000

 THT:
 Ar
 43 000

 TVA:
 Ar
 8 600

NET A PAYER: Ar 51 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE AMBOROVY - MAHAJANGA

-----

**RECU N°: 920541/MGA/020/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 23/11/2021

NET A PAYER: Ar 51 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## **ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):**

- FUITE D'HUILE SUR BOITE VITESSE
- FUITE D'HUILE SUR BOITE DE TRANSFERT

Nom du vérificateur :RAKOTOMANANA A. Joachin Opérateur : RASOANANTENAINA ANTOINETTE

OLIDA

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2 MOIS