DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE AMBOROVY - MAHAJANGA



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 922693/MGA/020/SUR_SITE/2021 **DATE**: 25/11/2021

NOM: SOCIETE OIM

ADRESSE: LOT 24 RUE RADAMA I TSARALALANA **TELEPHONE:**

PROFESSION:-

NUM IMM: 9748TAV **MARQUE**: HYUNDAI **COMMUNE: ANTANANARIVO**

GENRE: VP TYPE: JU81VCCU **CARROSSERIE**: BREAK **SOURCE D'ENERGIE** :GASOIL **PUISSANCE**:8 N°SERIE DU TYPE:504200

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: **N°MOTEUR:**602431

PTC:2190 **PAV**:1600 CU:590

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2013

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: **DELIVREE LE:-**

NR LICENCE: **DELIVREE LE**: 30/11/2020

PATENTE: APTITUDE: APTE Visite du 25/11/2021

Nom du vérificateur : RANDRIANARISOA Donatien Le Chef de Centre

Opérateur: RASOANANTENAINA ANTOINETTE OLIDA

Validité de circulation jusqu'au30/11/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE **AMBOROVY - MAHAJANGA**



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:922693/MGA/020/SUR_SITE/2021

De: SOCIETE OIM DATE 25/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 9748 TAV

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 2190

DROIT Ar 18 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 0 THT Ar 20 000 Ar 4 000 TVA

NET A PAYER: Ar 24 000 TIMBRE Ar 0