DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAZAFIMAHATRATRA RANAVOARISOA MARIETTE **ADRESSE** : LOT 0102 A 71 AMBONDROMBY MAHAZOARIVO, **Tél**. 0330503626

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 4194TAK

USAGE EFFECTIF: CSUB

PLACE DEBOUT:

PTC: 2650

DROIT: Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 13 000

 TVA:
 Ar 2 600

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTSIRABE - ANTANANARIVO

RECU N°: 934932/ANT/023/SUR_SITE/2021

Date: 08/12/2021

NETA PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER

Nom du vérificateur : RAKOTOARIMANANA Romain

Emilier

Opérateur : ANDRIANOMENTSOA Diamondra Sandra

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 5 JOURS 13/12/2021