

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RASOANANDRASANA MARIE
ADRESSE : LOT MANAKARA BE, Tél. 0341859992
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 9766FD

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 1800

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 22 000

TVA : Ar 4 400

NET A PAYER : Ar 26 400

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
MANAKARA - FIANARANTSOA**

RECU N° : 929494/FNR/021/SUR_SITE/2021

Date : 02/12/2021

NET A PAYER : Ar 26 400

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- MAUVAISE FIXATION DE BATTERIE
- DEBUT FUMEE MOTEUR

Nom du vérificateur :GPHC RALAIIVY C.Prosper
Opérateur : RAHELARISOA BEATRICE

APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 10JOURS,12/12/2021