## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: ANDRIAMIHANTARISOA MBOLATIANA SOLOFO LALAINA ADRESSE: LOT IB 53 AMBOHIMANGAKELY 0348524382, Tél.

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 8809TBK

**USAGE EFFECTIF:** TM3 (Age >5 ans)

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 3310

**DROIT:** Ar 6 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 12 000

 TVA:
 Ar 2 400

NET A PAYER: Ar 14 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----

**RECU N°: 905221/ANT/004/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 08/11/2021

NET A PAYER: Ar 14 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS

Nom du vérificateur :GPHC RAKOTONIRINA J.

Alexandre

Opérateur: RASENDRASOA Josette Himelda

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS(08/12/2021)