DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: ANDRIANALAINA YVES HARISON **ADRESSE**: LOT 447 A AMBALABE OUEST, **Tél.** 032 52 077 34 **Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule**: **6609MD**

USAGE EFFECTIF: TBR

PLACE DEBOUT:

PTC: 2910

DROIT: Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 13 000

 TVA:
 Ar 2 600

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTSOHIHY - MAHAJANGA

RECU N°: 896141/MGA/026/SUR_SITE/2021

Date: 29/10/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- EXTINCTEUR A PRESENTER
- BOITE A PHARMACIE NULLE
- ESSUIE GLACE EN MAUVAIS FONCTIONNEMENT
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- GOUJON DES ROUES A COMPLETER
- PNEU ROUE DE SECOURS LISSE
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS
- AVERTISSEUR SONORE NUL
- AMORTISSEUR ARR D SANS EFFET

Nom du vérificateur :GP1C RAZANAJATOVO

Théodore Opérateur : RASOLOMANDIMBY Vonimboahangy Fleurtina

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 01 MOIS