## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** RAKOTONANAHARY NEDDA TIANASOA **ADRESSE** : LOT I V M 19 A TER CITE AMBODINISOTRY, **Tél**. 034.83.622.44

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 6568TV

**USAGE EFFECTIF: TV** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 1340

**DROIT:** Ar 7 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 11 000

 TVA:
 Ar 2 200

NET A PAYER: Ar 13 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BETONGOLO - ANTANANARIVO

-----

**RECU N°: 908803/ANT/002/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 11/11/2021

NET A PAYER: Ar 13 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PARE BRISE A REMPLACER
- FREIN A MAIN INOPERANT
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- PHARE G/D NULS
- FEUX DE STOP G/D NULS
- CODE G/D NULS

Nom du vérificateur :Mr RABEARISOA Jerry Christian Opérateur : RANDRIAMANAMPISOA VANESSA

**ROLANDE** 

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : VR 05 JOURS

16/11/2021