DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO

N°MOTEUR : ILLSIBLE



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 868351/ANT/004/SUR_SITE/2021 DATE: 04/10/2021

NOM: RATAFIKA WILLIAM

PLACE ASSISE: 5

ADRESSE: LOT II E 34 WDE AMBOHIDAHY TELEPHONE: -

PROFESSION:TRANSPORTEUR

NUM IMM: 0551TBH MARQUE: MERCEDES BENZ COMMUNE: ANTANANARIVO

GENRE : VP TYPE : 245208 CARROSSERIE :BREAK
SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :8 N°SERIE DU TYPE:1J043142

PLACE DEBOUT:

PTC :1880 PAV :1360 CU :520

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2005

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 04/10/2021

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 04/10/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMANANTENA Gérald Le Chef de Centre

Opérateur :RABEARIVONY Lantoharimalala Aimée Validité de circulation jusqu'au04/10/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO

RECU N°:868351/ANT/004/SUR_SITE/2021



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

De: RATAFIKA WILLIAM DATE 04/10/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 0551TBH

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 1880 Ar 18 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**