DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAHERISON LALAO

 $\label{eq:ADRESSE} \textbf{ADRESSE}: LOT\ MA\ V\ \ III\ 8\ MAIBAHOAKA,\ \textbf{T\'el}.\ 0340917490$ Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 2655TBA

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC: 1050

DROIT: Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 22 000

 TVA:
 Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE IVATO - ANTANANARIVO

RECU N°: 931278/ANT/010/SUR_SITE/2021

Date: 06/12/2021

NET A PAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PARE BRISE CASSEE
- PARE BRISE A REMPLACER

Nom du vérificateur :GPHC NY ANDRY RAKOTOARIVELO Rijarimamy

Opérateur : RASENDRALAHY Lantonirina Eric

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 01 MOIS