## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAVAOSOLO MARGUERITE MARIE

ADRESSE: LOT 0211 N 0060 TSARARIVOTRA AMBOHIMANDAMINA,

**Tél**. 0329839931

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :  $6127MC\,$ 

**USAGE EFFECTIF: TBR** 

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 3490

**DROIT:** Ar 9 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

**CARTE:** Ar 0 **PV:** Ar 4 000 **THT:** Ar 13 000

TVA: Ar 2 600

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE AMBOROVY - MAHAJANGA

-----

**RECU N°: 915370/MGA/020/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 17/11/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS
- DEMARREUR A VERIFIER
- GOUJON DES ROUES A COMPLETER

Nom du vérificateur :RANDRIANARISOA Donatien Opérateur : RASOANANTENAINA ANTOINETTE OLIDA APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS