

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** MAMITIANA RAHARILEMENA ALBERT JOSE  
**ADRESSE :** LOT 220ab/3602 ANTSAHAVORY ANKOFAFA  
FIANARANTSOA, **Tél.** 0343162418  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 8358FE**

**USAGE EFFECTIF:** VP

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2620

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 24 000

**TVA :** Ar 4 800

**NET A PAYER : Ar 28 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
BESOROHITRA - FIANARANTSOA**

**RECU N° : 928224/FNR/007/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 01/12/2021

**NET A PAYER : Ar 28 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- VITRES FUMÉES INTERDITES (PELLICULE)

Nom du vérificateur : ANDRIAMASIASISOLO JEAN ARNAUD  
Opérateur : VAOSANDY LAGEURRE MIREILLE CLEMENTINE

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 2 JOURS**