DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RALAMBONIRINA SETRA

 $\label{eq:ADRESSE} \textbf{ADRESSE}: LOT II I 68 G TER C AMBONILOHA, \textbf{T\'el}. 0343765002 \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \textbf{4594TAE}$

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC: 1250

DROIT: Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

CARTE: Ar 0
PV: Ar 4 000
THT: Ar 22 000
TVA: Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE IVATO - ANTANANARIVO

RECU N°: 908697/ANT/010/SUR_SITE/2021

Date: 11/11/2021

NET A PAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- VEHICULE A PEINDRE
- CARTE GRISE A REGULARISER (POIDS /CARROS)

Nom du vérificateur :Mr RAMAROSATA Rija Marc Opérateur : ANDRIANARISOA Miora Oly Niherantiana APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS