## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** RAZARIAVY

 $\label{eq:ADRESSE} ADRESSE: LOT B M 218 \ ATSIMOMBOHITRA, \textbf{T\'el}.$  Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 7195TAN

**USAGE EFFECTIF: TBR** 

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 2760

**DROIT:** Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 13 000

 TVA:
 Ar 2 600

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ITINERANTE AMPANIHY - TOLIARA

-----

RECU N°: 922878/TLR/008/SUR\_SITE/2021

**Date**: 25/11/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- COUSSINS SIEGES A REPARER
- PARE BRISE A REMPLACER
- CABOCHON ARR G A REMPLACER

Nom du vérificateur :Mr FAHAMARO Zakasoa Opérateur : RANDRIANASOLO Gisette Sapina APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 2 MOIS